


RD2E2**RD2G2****DESCRIZIONE FRONTALE**

- 1** Predisposizione I Δ n soglia d'intervento
2 Selettori portata x1 / x10 / x100

I Δ n

	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,3
x1	50mA	75mA	100mA	150mA	200mA	300mA
x10	500mA	750mA	1A	1,5A	2A	3A
x100	5A	7,5A	10A	15A	20A	30A

Controllare che il valore d'intervento selezionato sia compatibile con le sensibilità minima rilevabile dal trasformatore toroidale abbinato.

- 3 • 4** LED segnalazione

③ On	④ Trip / Fail	
•	•	Assenza tensione alimentazione ausiliaria o apparecchio fuori servizio Lack of auxiliary voltage supply or out of order meter
■	•	Sorveglianza • Supervision
■	■	Allarme • Alarm
■	• ■ ■ ■ ■	Interruzione collegamento toroide - relè Connection breakdown between relay and ring current transformer

LED spento
LED acceso
LED lampeggiante

LED off
LED on
LED blinking

- 5** Pulsante di prova

Permette di simulare la condizione di allarme, l'accensione del LED Trip e la commutazione del relè d'uscita.

- 6** Pulsante di ripristino lo stato di allarme permane fino a quando l'operatore non agisce sul tasto RESET.

Il ripristino è inibito con corrente differenziale persistente: > 50% I Δ n impostata
7 Selettori AI.2 / AL.50%
AI.2 = relè di allarme con doppio scambio SPDT.
AI.50% = relè di allarme + relè di preallarme. Il relè contrassegno 60 - 61 - 62 è un preallarme con soglia intervento fissa, pari al 50% del valore di I Δ n selezionato.

- 8** Selettori stato relé uscita: Nd (norm. diseggitato) sicurezza negativa - Ne (norm. eccitato) sicurezza positiva.

Il relè di preallarme è sempre norm. diseggitato.

- 9** Predisposizione ritardo intervento

- 10** Indicazione istantanea della corrente differenziale (in % del valore I Δ n impostato)
Inserzione (on) - esclusione (off) filtro per componenti armoniche.

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

- Applicazioni industriali onerose, con presenza di correnti distorte: inverter, variatori di velocità, carichi non lineari.
Non utilizzabile per la protezione delle persone.
- La posizione di fissaggio risulta completamente indifferente ai fini del funzionamento.
- Le operazioni di predisposizione (soglia intervento, tempo ritardo, ecc.) devono essere effettuate con apparecchio non alimentato.
- Rispettare scrupolosamente lo schema d'inserzione, una inesattezza nei collegamenti è inevitabilmente causa di funzionamento anomalo o di danni all'apparecchio.
- L'ottenimento della piena funzionalità del sistema di protezione differenziale è legato alle modalità di installazione, per cui si consiglia:
 - Ridurre al minimo la distanza tra toroide e relè
 - Utilizzare cavi schermati o intrecciati per la loro connessione
 - Evitare di disporre i cavi di connessione toroide-relè parallelamente a conduttori di potenza
 - Evitare di installare toroide e relè in prossimità di sorgenti di campi elettromagnetici intensi (grossi trasformatori).
 - Solo i conduttori attivi attraversano il toroide (dis. D1)
 - Utilizzando cavo schermato, l'armatura deve essere collegata a terra come da (dis. D2)
 - I conduttori devono essere posizionati al centro del toroide (dis. D3).

FRONT DESCRIPTION**FRONT DESCRIPTION**

- 1** Setting intervention threshold I Δ n

- 2** Range selector x1 / x10 / x100

	0,05	0,075	0,1	0,15	0,2	0,3
x1	50mA	75mA	100mA	150mA	200mA	300mA
x10	500mA	750mA	1A	1,5A	2A	3A
x100	5A	7,5A	10A	15A	20A	30A

Check that selected intervention value matches the lowest sensitivity detectable by the connected ring current transformer.

- 3 • 4** Signaling LED

③ On	④ Trip / Fail	
•	•	Assenza tensione alimentazione ausiliaria o apparecchio fuori servizio Lack of auxiliary voltage supply or out of order meter
■	•	Sorveglianza • Supervision
■	■	Allarme • Alarm
■	• ■ ■ ■ ■	Interruzione collegamento toroide - relè Connection breakdown between relay and ring current transformer

LED spento

LED acceso

LED lampeggiante

LED off

LED on

LED blinking

- 5** Test key

It allows to simulate alarm condition, LED Trip switching on and output relay switching.

- 6** Reset key the alarm stays until the operator doesn't act on RESET key. Reset is not possible with persistent residual current: > 50% I Δ n.

- 7** Selector AI.2 / AL.50%

AI.2 = relay of alarm with double SPDT exchange.
AI.50% = alarm relay + pre-alarm relay. Relay marked 60 - 61 - 62 is a pre-alarm state with fixed intervention threshold, equal to 50% of selected I Δ n value.

- 8** Switch for state of output relay: Nd (normally de-energised) negative security - Ne (normally energised) positive security.

Pre-alarm relay is always normally de-energized.

- 9** Setting intervention delay

- 10** Instantaneous display of earth leakage current (in % of selected I Δ h value)

On-off harmonic filter

WIRING INSTRUCTIONS

- Heavy industrial applications with distorted current waveforms: inverters, variable speed drives, rectifiers, frequency regulators.
It cannot be used to protect people
- Mounting position do not affect in any way the proper working.
- Setting operations (intervention threshold, delay time, etc.) must be carried out with non-fed meter.**
- Please carefully follow the wiring diagram; an error in connecting the relay may give rise to irregular working or damages.
- For all functional earth relay the following installation recommendation should be adopted.
 - To reduce as much as possible the distance between ring current transformer and relay.
 - To use only shielded or twisted cables for their connection
 - To avoid in placing ring current transformer-relay connection cables parallelly to power wires
 - To avoid in mounting ring current transformer and relay near sources of intense electromagnetic fields (big transformers).
 - Pass active conductor only through toroid (draw D1)
 - When using blind cable, ensure ground connection of armature (draw D2)
 - Ensure the central positioning of conductor through toroid (draw D3). ■

Istruzioni d'uso**User's Guide**

Cod. RD2E2 - RD2G2

IME

INSTRUMENTI MISURE ELETTRICHE SpA

Via Travaglia 7
20094 CORSICO (MI)

ITALIA

Tel. 02 44 878.1

Fax 02 45 03 448


+39 02 45 86 76 63

www.imeitaly.com


info@imeitaly.com

03/10


DIMENSIONE DI INGOMBRO • OVERALL DIMENSIONS




D1



D2



D3



NUCLEO CHIUSO / CLOSED CORE

CODICE CODE	PASSAGGIO CAVO PASSING CABLE	$I_{\Delta n}$ min ⁽¹⁾ A	In A	$I_{max}^{(2)}$ A
TDGA2	Ø 28	0,03	65	390
TDGB2	Ø 35	0,03	70	420
TDGH2	Ø 60	0,03	90	540
TDGC2	Ø 80	0,05	170	1020
TDGD2	Ø 110	0,1	250	1500
TDGE2	Ø 140	0,3	250	1500
TDGF2	Ø 210	0,3	400	2400

NUCLEO APRIBILE / OPEN CORE

CODICE CODE	PASSAGGIO CAVO PASSING CABLE	$I_{\Delta n}$ min ⁽¹⁾ A	In A	$I_{max}^{(2)}$ A
TDA2	Ø 110	0,5	250	1500
TDAB2	Ø 150	0,5	250	1500
TDAC2	Ø 300	1	630	3780





⁽¹⁾ Minima corrente $I_{\Delta n}$ valore minimo di $I_{\Delta n}$ impostabile sul relè differenziale abbinato al toroide
 $I_{\Delta n}$ lowest current $I_{\Delta n}$ lowest value that can be set on earth leakage relay connected with toroid

⁽²⁾ Corrente di test corrispondente a 6In: I_{max} (EN 60947-2 annex M)
Test current corresponding to 6In: I_{max} (EN 60947-2 annex M)

SICUREZZA NEGATIVA • NEGATIVE SECURITY

AL.2

SICUREZZA POSITIVA • POSITIVE SECURITY



SICUREZZA NEGATIVA • NEGATIVE SECURITY

AI.50%

SICUREZZA POSITIVA • POSITIVE SECURITY

